
1. Average ($p_A = p_B = p_C = 1/2$)
2. Average ($p_A = 1/10000, p_B = p_C = 1/2$)
Energy (aJ)
0
50
100
150
200
250
1i 1s 1t 2i 2s 2t 3i 3s 3t 4i 4s 4t 5i 5s 5t 6i 6s 6t 7i 7s 7t 8i